



R: 角の半径の測定方法

この角R(角の半径)定規をマットを使用するデスク、テーブルなどの角部に重ねて、一番近い曲線を測定してください。

※角の丸みが始まる部分を確認すると、より正確なR(角の半径)を測れます。

※10R~120Rで示される数字がR(角の半径)です。

※角Rのご指定が無い場合は10Rでの仕上げになります。



明和グラビア株式会社