※印(天面)の仕上は
S型：研削仕上(▽▽▽)
G型：機械仕上(▽)

