

仕様

測定項目	照度	紫外線強度	温度	湿度
測定範囲	0 ~ 130000Lux	0 ~ 30mW/cm ²	0 ~ 55	10 ~ 95%RH
測定精度	10 ~ 100000Lux / ±5%(20 /50%)	0.1 ~ 30mW/cm ² / ±5%(25 /50%)	平均 ±0.3	±5%RH (25 /50%)
積算値単位	Lux・h、kLux・h、MLux・h	mW/cm ² ・h、W/cm ² ・h	—	
記録間隔	1/2/5/10/15/20/30秒・1/2/5/10/15/20/30/60分			
記録容量	8000データ × 4ch			
記録モード	エンドレスモード・ワンタイムモード方式			
電源	単3アルカリ乾電池 × 1本（付属）			
インターフェース	USB・シリアル通信（RS232C）・赤外線通信			
対応OS	Windows®XP(SP2)/Vista /7			
重量	62g（電池含む）			
付属品	温湿度センサー(THA-3151)・照度センサー(ISA-3151)・ USB通信ケーブル1.5m・ソフトウェア(CD-ROM)			

Windows®XP(SP2)/Vistaがインストールされたパソコンでは、アドミニストレーターの権限が必要です。64bit版OSでの動作は保証しておりません。