


組み立て方法

① 下本体へ計量器・計量器カバーを取り付ける。※正しくセットしないとレバーが作動しません。




レバーを手前に見て、計量器の無洗米アダプター用の溝 A を左側にし、計量器から飛び出している溝 B をレバーの凸部に合わせ奥まで差し込んでください。

レバーを手前に見て、計量器カバーの切りかきを手前にしてかぶせ、確実に取り付けてください。(カチッと音がするまで計量器カバーを押し込んでください。)

各部品を取り付けた後、レバーを数回上下に動かし、正常に作動するか確認してください。(レバーを上下に操作すると計量器が半回転して開閉します。)

② 下本体と上本体を取り付ける。



下本体と上本体の前部分を合わせるようにして取り付けてください。

下本体の止め具を開め、上下本体を確実に固定してください。

③ フタ、引き出しを取り付ける。(引き出しはレバーが上の位置にある状態で取り付けてください。レバーが下の位置にある状態では取り付けできません。)