



↓ **①** 接着する面の清掃。



↓ **②** 主剤と硬化剤を
1:1とする。



③ へらでよく混合する。