


# スリップサインを活用して スベリ度をチェック

靴の交換時期を分かりやすくするために、  
靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。  
このサインを活用して職場の安全にご利用ください。



交換時期がきたら新しいハイグリップに履き替えましょう！

## ワンポイント

更にスベリにくくする為に靴底の汚れもチェック！

靴底の汚れはスベリの原因の1つ。

こまめに汚れをとってスベリを防止しましょう。



3カ所のスリップサインのうち、2カ所以上が磨り減ってきたら交換の目安です。  
ただし、スリップサインは危険予知の為にサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。  
また、スリップサインは摩耗クレームの指標ではありません。