


■照度計 1-5818-01, 02

■仕様

1. 一般仕様

表 示	3.5桁液晶表示(LCD) 最大表示「1999」 バックライト付き
オーバーレンジ表示	「0L」マークを表示
電池電圧低下表示	「  」を表示
サンプリング	2.5回/秒
使用温湿度	0~50°C・70%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	-20~+60°C・80%RH以下(結露なきこと)
ピークホールド対応時間	50mS以上
センサーのスペクトラム応答	CIE規格準拠
電 源	角型9V乾電池(006P・6F22・6LF22等)※
電 池 寿 命	約150時間
寸 法	65.5×35×190mm
重 量	約210g(電池含む)
付 属 品	取扱説明書

※出荷テスト確認用の電池が内蔵されている場合がございます。
初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換してください

2. レンジと分解能の関係

機種		レンジ(Lux/fc)	分解能(Lux/fc)	精度(23±5°Cにて)
<-01> LM-331	<-02> LM-332			
○	—	20	0.01	±(5%rdg+10dgt)
○	○	200	0.1	
○	○	2000	1	
○	○	20K	0.01K	
—	○	200K	0.1K	