

メンテナンスサービス

セーフティパーティション

定期点検は実施していますか？

セーフティパーティションは性能維持のため、定期点検(およびフィルタ交換)が必要です。

推奨
実施時期

1年に1回

定期点検手順

01 | 除染 (エタノール噴霧消毒 二酸化塩素ガス除染)

※必要に応じて実施



エタノール噴霧消毒



二酸化塩素ガス除染

病原菌等で汚染されたセーフティパーティションの定期点検の際は事前に除染を行います。

02 | フィルタ交換



主な消耗品としてフィルタ交換が必要です。

03 | 性能検査



本来の性能が確保されているか検査します。

■ 対象機器

| 品番 | 型番 |
|--------------|-----------------|
| 3-2072-11 | NSCP-03FH (吹出型) |
| 3-2072-12 | NSCP-03KH (吸引型) |
| 4-3351-01・02 | NSCP-03KH-F |

■ メンテナンスサービス価格表 (税抜)

| 作業エリア | エタノール噴霧消毒および フィルタ交換・性能検査 | 二酸化塩素除染および フィルタ交換・性能検査 |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| ① 関東地区:東京・埼玉・千葉・茨城・神奈川 関西地区:大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良 | ¥134,000 | ¥245,000 |
| ② 作業エリア①以外(沖縄および離島を除く) | ¥156,000 | ¥267,000 |

※作業台数:2台までの価格です。
3台以上の場合は別途御見積りとなります。
※実施内容や条件により価格は変更となる場合があります。
※交換用フィルタ費用は含まれておりません。
※各種修理等が必要な場合は別途御見積が必要です。
※沖縄および離島は別途御見積となります。

■ 交換用フィルタ

| 品番 | 品名 | 適用機種 | 入数 | 価格(税抜) |
|-----------|-----------|------------------|--------------|---------|
| 4-3350-01 | HEPA フィルタ | NSCP-03FH 用 | 1 枚入 | ¥28,000 |
| 4-3351-11 | HEPA フィルタ | NSCP-03KH・KH-F 用 | 1 枚入 | ¥28,000 |
| 4-3350-02 | プレフィルタ | NSCP-03FH 用 | 1 セット (2 枚入) | ¥4,000 |
| 4-3350-03 | プレフィルタ | NSCP-03KH 用 | 1 枚入 | ¥10,000 |
| 4-3351-12 | プレフィルタ | NSCP-03KH-F 用 | 1 枚入 | ¥12,000 |

アズワン株式会社

■ お問い合わせ窓口

☎ 0120-500-558

🌐 <https://help.as-1.co.jp/q>

■ ご用命は信用ある販売代理店へ