


web:参考図



呼径50:寸法表 (mm)

呼径	L	ねじ①	ねじ②	D	W
50x13	26	R2	Rc1/2	φ 50	61
50x20			Rc3/4		
50x25			Rc1		
50x30			Rc1 1/4		
50x40			Rc1 1/2		

※web図面の為、等縮尺ではございません。

改定機型	改定年月日	部品コード:	品種:	材質記号:	材質名:	公差:	製図日付:
			金属継手	CAC406C	青銅棒	FREE	
		品番:	品名:	承認:	担当:	検図:	製図:
		OK688	50 BCプッシング				

