


# アルミ製 作業台 ZG-(P)型

## 組立説明書



ZG-(P)

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この組立説明書は、本製品の組立かたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、この組立説明書を

**よくお読みいただき、事故が起こらない  
よう、内容にしたがって正しく組立てて  
ください。**また、お読みになった後も、この  
組立説明書をすぐに取り出せる所へ**大切  
に保存**してください。



- この製品は、支柱わく・踏板・天板・布わくの各ユニットで構成され、これらをボルトで締め付けて組み立てる構造となっています。
- この組立説明書に書かれた組立方法(手順)以外の組立てを行われて事故を起させましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

- タイプ別に組立方法を記載しています。お買い求めの製品のタイプの組立方法が記載されたページを参照の上、組立を行ってください。




### もくじ

ZG-1525 型	.....	1 ~ 2
ZG-1625 型	.....	1 ~ 2
ZG-1625P型	.....	1 ~ 2
ZG-255 型	.....	3 ~ 4
ZG-255P型	.....	3 ~ 4
ZG-3675 型	.....	5 ~ 6
ZG-3675P型	.....	5 ~ 6
ZG-4610 型	.....	7 ~ 8
ZG-4610P型	.....	7 ~ 8
ZG-510125 型	.....	9 ~ 10
ZG-510125P型	.....	9 ~ 10

# ZG-1525型 ZG-1625型 ZG-1625P型 の組立方法

## ● 部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください

名 称	形 状	ZG-1525 型	ZG-1625P 型
		ZG-1625 型	
支柱わく		左 右 各1枚	左 右 各1枚
踏 板		2	—
天 板		—	1
布 わく		2	2
袋詰め部品	ボルト・ばね座金  M8X20 ø8	14セット	14セット
	六角棒スパナ 	1本	1本

## ● 部品名称及び組立説明

この作業台は、支柱わく・踏板・天板・布わくの各ユニットで構成され、これらをボルトで締め付けて組み立てる構造となっています。



電動工具などで組立を行う場合は、まず、はじめにボルトを手で軽く回して、仮止めしてください。


### 次の手順に従って組み立ててください

- 【1】支柱わくを床に置き、正しい位置に踏板及び天板を差し込んでください。
- 【2】残りの支柱わくと布わくを差し込み、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【3】床面側の支柱わくを上面に引っ繕り返して、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【4】継ぎ手の各部が正しい位置に納まっているかを確認後、順次ボルトを確実に締め付けてください。
- 【5】すべてのボルトが確実に締まっているかを確認後、踏板(天板)に乗り、軽くゆさぶり異常のないことを確認してください。

ZG-1525 型


ZG-1625 型

ZG-1625P 型




## 注意

- 正しい踏板もしくは天板の差込み方



▲の方向からボルト及び、ばね座金で止める

## 完成図



# ZG-255 型 ZG-255P 型 の組立方法

## ● 部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名 称	形 状	ZG-255 型	ZG-255P 型
支柱わく		左 右 各1枚	左 右 各1枚
踏 板		3	1
天 板		—	1
布 わく	大 小	大 1 小 2	大 1 小 2
袋詰め部品	ボルト・ばね座金  M8X20 ø8	22セット	22セット
	六角棒スパナ 	1本	1本

## ● 部品名称及び組立説明

この作業台は、支柱わく・踏板・天板・布わくの各ユニットで構成され、これらをボルトで締め付けて組み立てる構造となっています。

電動工具などで組立を行う場合は、まず、はじめにボルトを手で軽く回して、仮止めしてください




### ■ 次の手順に従って組み立ててください ■

- 【1】支柱わくを床に置き、正しい位置に踏板及び天板を差し込んでください。
- 【2】残りの支柱わくと布わくを差し込み、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【3】床面側の支柱わくを上面に引っ繕り返して、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【4】継ぎ手の各部が正しい位置に納まっているかを確認後、順次ボルトを確実に締め付けてください。
- 【5】すべてのボルトが確実に締まっているかを確認後、踏板(天板)に乗り、軽くゆさぶり異常のないことを確認してください。

ZG-255 型

ZG-255P 型





▲の方向からボルト及び、ばね座金で止める

## 完成図

### 注意

- 正しい踏板もしくは天板の差込み方



# ZG-3675 型 ZG-3675P 型 の組立方法

## ● 部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名 称	形 状	ZG-3675 型	ZG-3675P 型
支柱わく		左 右 各1枚	左 右 各1枚
踏 板		4	2
天 板		—	1
布 わく	大 小	大 1 小 1	大 1 小 1
袋詰め部品	ボルト・ばね座金 	M8X20 Ø8 22セット	22セット
	六角棒スパナ 	1本	1本

## ● 部品名称及び組立説明

この作業台は、支柱わく・踏板・天板・布わくの各ユニットで構成され、これらをボルトで締め付けて組み立てる構造となっています。




電動工具などで組立を行う場合は、まず、はじめにボルトを手で軽く回して、仮止めしてください。

### 次の手順に従って組み立ててください

- 【1】支柱わくを床に置き、正しい位置に踏板及び天板を差し込んでください。
- 【2】残りの支柱わくと布わくを差し込み、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【3】床面側の支柱わくを上面に引っ繕り返して、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【4】継ぎ手の各部が正しい位置に納まっているかを確認後、順次ボルトを確実に締め付けてください。
- 【5】すべてのボルトが確実に締まっているかを確認後、踏板(天板)に乗り、軽くゆさぶり異常のないことを確認してください。


ZG-3675 型

ZG-3675P 型




## 注意

- 正しい踏板もしくは天板の差込み方



▲の方向からボルト及び、ばね座金で止める

## 完成図



# ZG-4610 型 ZG-4610P 型 の組立方法

## ● 部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名 称	形 状	ZG-4610 型	ZG-4610P 型
支柱わく		左 右 各1枚	左 右 各1枚
踏 板		5	3
天 板		—	1
布 わく	大  中  小 	大1 中1 小1	大1 中1 小1
袋詰め部品	ボルト・ばね座金 	M8X20 ø8 30セット	30セット
	六角棒スパナ 	1本	1本

## ● 部品名称及び組立説明

この作業台は、支柱わく・踏板・天板・布わくの各ユニットで構成され、これらをボルトで締め付けて組み立てる構造となっています。




電動工具などで組立を行う場合は、まず、はじめにボルトを手で軽く回して、仮止めしてください。

### ■ 次の手順に従って組み立ててください ■

- 【1】支柱わくを床に置き、正しい位置に踏板及び天板を差し込んでください。
- 【2】残りの支柱わくと布わくを差し込み、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【3】床面側の支柱わくを上面に引っ繕り返して、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【4】継ぎ手の各部が正しい位置に納まっているかを確認後、順次ボルトを確実に締め付けてください。
- 【5】すべてのボルトが確実に締まっているかを確認後、踏板(天板)に乗り、軽くゆさぶり異常のないことを確認してください。

ZG-4610 型


ZG-4610P 型




▲の方向からボルト及び、ばね座金で止める

## 注意

●正しい踏板もしくは天板の差込み方



## 完成図



# ZG-510125型 ZG-510125P型 の組立方法

## ● 部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名 称	形 状	ZG-510125型	ZG-510125P型
支柱わく		左 右 各1枚	左 右 各1枚
踏 板		6	4
天 板		—	1
布 わく	大  中  小 	大1 中1 小1	大1 中1 小1
袋詰め部品	ボルト・ばね座金 	M8X20 ø8 34 セット	34 セット
	六角棒スパナ 	1本	1本

## ● 部品名称及び組立説明

この作業台は、支柱わく・踏板・天板・布わくの各ユニットで構成され、これらをボルトで締め付けて組み立てる構造となっています。

電動工具などで組立を行う場合は、まず、はじめにボルトを手で軽く回して、仮止めしてください。




### 次の手順に従って組み立ててください

- 【1】支柱わくを床に置き、正しい位置に踏板及び天板を差し込んでください。
- 【2】残りの支柱わくと布わくを差し込み、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【3】床面側の支柱わくを上面に引っ繕り返して、それぞれの取付け穴に合わせてボルトで仮止めしてください。
- 【4】継ぎ手の各部が正しい位置に納まっているかを確認後、順次ボルトを確実に締め付けてください。
- 【5】すべてのボルトが確実に締まっているかを確認後、踏板(天板)に乗り、軽くゆさぶり異常のないことを確認してください。

ZG-510125 型

ZG-510125P型





▲の方向からボルト及び、ばね座金で止める

## 完成図

### 注意

- 正しい踏板もしくは天板の差込み方



- 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

## ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

---

**ナビダイヤル 0570-064065** (土日・祝祭日を除く 9:00~17:00まで)

---

■ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

P18.04  
735960201537

※この組立説明書の無断転用を禁じます。