


Electronic Kitchen Scale
Elektronische Küchenwaage
デジタル クッキング スケール



Instruction Manual
Bedienungsanleitung
取扱説明書

*Thank you for your choosing the electronic kitchen scale of our company. For proper use of this product and ensuring its accuracy and service life, please read this manual carefully before using it.

*Vielen Dank das sie sich für diese elektronische Küchenwaage unserer Firma entschieden haben, um dieses Produkt richtig zu nutzen, und um die Präzision und Lebensspanne zu versichern lesen sie bitte vorsichtig die Anleitung bevor sie die Waage nutzen.

*ご購入ありがとうございました。正確に本製品を利用し、スケールの正確性と寿命を確保するために、ご利用の前、取扱説明書を読んでいただきますように。

Basic Characteristics

Grundlegende Eigenschaften

特徴

- High-precision sensor
- Weighing range of 1000g/1g 3000g/1g 5000g/1g 10000g/1g
- Division value 1g
- LCD display with negative white digital
- Automatic zero point tracking
- Automatic turn-off
- Overload prompt
- Unit-conversion switch (g/kg/lb/oz/ml/milk ml)

- Hoher-Präzisions-Sensor 1000g/1g 3000g/1g 5000g/1g 10000g/1g
- Wiege Reichweite von
- Teilwert 1g
- LCD Display mit negative weißem Licht
- Automatisches Zero Point Tracking
- Automatisches Ausschalten
- Überladungs- Meldung
- Einheiten Wechsel Schalter [g/kg/lb/oz/ml/milk ml]

- 高精度センサー
- 測定範囲 1g/1000g 1g/3000g 1g/5000g 1g/10000g
- 最小単位 : 1g
- LCDディスプレイ
- 自動ゼロに恢復
- 自動オフ
- 過重アラーム
- 単位転換(g/kg/lb/oz/ml/milk ml)

Power Supply Powerschalter 電源

This product adopts the environment-friendly design with ultra-low energy consumption. AAA battery is assembled for ex-factory. Please remove the isolated thin film of the battery after purchase and then you may use it. When the low voltage prompt appears, please replace the battery.

Dieses Produkt hat ein Umweltfreundliche Design und einen ultra-niedrigen Energie Verbrauch. Bitte entferne nach dem Kauf den dünnen Film auf den Batterien, wenn du diese benutzt. Wenn die "wenig Energie" Meldung kommt entferne die Batterie.

本製品は低消費電力の環境保護デザインです。電池(AAA)二本付属していますので、荷受け後すぐ利用できます。電力が足りない場合、電池を交換してください。

Operation Operation 操作



1. Put the loading plate (if any) on the scale body
2. Press ON button to turn on the scale
3. No loading or weighing can be done before the display resets to zero.

1. Lege die Ladefläche (falls man eine nutzt) auf den Körper der Waage
2. Drücke ON um die Waage zu starten
3. Keine Messung kann gemacht werden bevor der Display auf Null zurückschaltet

1. 要測定のをスケールに載せます。
2. ONボタンを押して、起動します。
3. ディスプレイの数字が全部ゼロになってから利用してください。

Unit Conversion Einheiten Verwandlung 単位転換



This product is designed with multiple units which can be converted mutually by pressing UNIT button.

Dieses Produkt verfügt über mehrere Messeinheiten die man mit dem Drücken auf den "UNIT" Knopf aktivieren kann.

要測定のものによって、測定単位を選択します。
UNITボタンを押して、単位を転換します。

Turn-off & Reset manually Ausschalten & Zurück auf null 関機/ゼロになる




Press ON/OFF button for a while to turn this item off. Please press Z/T button to reset manually.

Drücke den ON/OFF Knopf für eine Weile um die Ausschalte Funktion zu nutzen. Bitte drücken sie Z/T schaltfläche manuell zurücksetze.

ON/OFFボタンを3秒以上押して、オフになります。
を押してください Z/T を手動でリセットボタンを。

Overload Prompt Überlade Meldung 過重アラーム



When this prompt sign appears during weighing, it means the current load exceeds the maximum weight of this product. Please take off the object immediately to avoid the damage to the scale body

Wenn diese Meldung oben Links auf dem Display während der Messung erscheint, dann bitte sofort das Gewicht entfernen um einen Produktschaden zu verhindern.

測定中は該当マーク(Old)が表れると、要測定
の物品が最大限の重量設定に超えてしまう事
を表示します。過重で本製品を損害される恐
れがあるので、測定操作を中止して下さい。

Low Voltage Prompt Überlade Meldung 電力不足アラーム



When the battery is low, the left display will show (Lo) prompt. Then please replace the battery immediately.

Wenn die Batterie fast leer ist erscheint oben Links auf dem Display das die Batterie fast leerist. Bitte die Batterie sofort austauschen.

測定中はスケールモニターに該当マーク(Lo)が
現れると、電池の電力が足りないと表示しま
す。電池を交換してください。

Note
Notiz
注意事項

1. Don't put the product in water or clean it with corrosive chemicals.
 2. After any plastic part of the scale body is stained with oil, spicy ingredients, vinegar or other stimulating substances, please clean it immediately.
 3. When weighing. Please put the scale on a hard flat surface Do Not put it on a carpet or a soft material when using it.
-
1. Das Produkt nicht mit Wasser in Berührung bringen oder mit ätzenden Chemikalien putzen.
 2. Nachdem der Plastik Teil der Waage mit Öl, scharfen Zutaten, Essig oder anderen stimulierenden Substanzen in Berührung kam, diesen bitte sofort putzen.
 3. Bei der Messung die Waage bitte auf eine harte Fläche legen, nicht auf einen Teppich oder andere weiche Materialien.
-
1. スケールを水の中に入れないでください。
 2. 非中性の洗剤でスケールを洗わないでください。
 3. スケールは油、酢などに接着すると、直ちに洗ってください。
 4. スケールを固い平面において利用ください。

*If you have any problem with this product, please feel free to contact us.

*Falls du Probleme mit dem Produkt hast kontaktiere uns bitte.

*他に何かごコメントや質問があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。



RoHS

