




9. 外形図



パネルへの取り付け

- ①パネルにM4めねじ(2ヶ所)を加工してください。
②ねじで本図をパネルに固定してください。(最大締付トルク: 1.2N・m)



作成DR H26-3-17	尺 寸 SCALE 1:1	記入のない公差 TOL. UNLESS NOTED
検査CHK 石井(番) H26-3-17	形 番 MODEL BC-R05A100	
検査APP 山田(番) H26-3-17	名 称 NAME バーナコントローラ用サブベース	
改 訂 REV 02	図 番 NO. AD17440	改訂REV 02

02	ECOP13-1813	26-3-17	川口(番)	相澤	担当 CHK	照査 CHK	日付DATE H26-3-17
改訂 REV	来歴 RECORD	日付 DATE	担当 BY	照査 CHK			